## **FORMATO (ANEXO 1)**

## PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE CONTRATACIONES

**OCTUBRE DE 2014** 



## INFORME TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

## (ANEXO 1)

**OBRA PÚBLICA** 

3er. trimestre del 2014

1 de1

BIENES ADQUIRIDOS O ARRENDADOS, SERVICIOS CONTRATADOS Y OBRAS PÚBLICAS	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	COSTO (SIN IVA)
Trabajos de adecuación y mantenimiento de espacios de los pisos: 3, 7 y 10 de la torre "A" y los pisos 5, 7 y 10 de la torre "B" del inmueble que se ubica en Av Periférico Sur No. 3453, Col. San Jerónimo Lídice, deleg. La Magdalena Contreras, C. P. 10200, en la Ciudad de México, Distrito Federal.	de C.V.	15 de julio al 12 de septiembre de 2014	\$1,555,980.00
Trabajos de adecuación de instalaciones eléctricas e instalación de redes de corriente eléctrica regulada, en los inmuebles ubicados en la calle República de Cuba No 60, Col. Centro, deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06010; en la Av. Rio Magdalena No. 108 y en la calle La Otra Banda No. 95, ambos en la Col. Tizapán, deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01090 y en la calle de Sassoferrato Nos. 70 y 74, esq. con Benvenuto Cellini No. 106, Col. Alfonso XIII, deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01460, todos en la ciudad de México Distrito Federal.	S. A de C. V.	8 de septiembre al 31 de octubre 2014	\$1,684,596.33

Responsable Revisó Validó

Arq. Arturo Pérez Covarrubias Subdirector de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Lic. Pamela Yaber Garibay Directora de Recursos Materiales Lic. Benjamín Valenzo Cantor Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales